


VIEW MORE WIDGET PC Tool 安装教程


1、在下载目录中双击打开VIEW MORE WIDGET安装程序

名称	修改日期	类型	大小
 VIEW MORE WIDGET Setup V1.0.2.6.exe	2025/9/3 16:30	应用程序	28,973 KB


2、使用默认路径或者点击【Browse】选择文件安装目录，再点击【Next】




3、继续点击【Next】




4、点击【Install】安装



5、等待程序安装进程



6、点击【Finish】即可运行VIEW MORE WIDGET软件



(1) 软件加载显示器信息



(2) 加载完成后进入软件主界面

